



Restaurante Las Eras

Restauración — Restaurantes



 **Calle**

Azas, 19 28189
Patones, Madrid (Madrid)
España

 **Contacto**

Tlfno 676351934/918432126
carminavamos@gmail.com

 **Creado por**

Rural 06/04/2018

 **Última modificación por**

PREDIF Técnico 3 01/08/2024



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

Restaurante con comida tradicional castellana, con la especialidad de carnes a la brasa.
Establecimiento no apto para personas con movilidad reducida.

Entrada



Acceso: Con resalte

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Parcial

Iluminación adecuada: Sí

✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: No

✓ Establecimiento de varias plantas

Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Escalones / escalera

Datos de la escalera


Número de escalones: Más de 3

Altura del escalón en cm: 17

✓ Pasamanos

✓ Franja de señalización tacto-visual antes de los escalones

Areas de restauración



Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No

Carta con textos grandes y color contrastado: No

✓ Menú para personas con necesidades alimentarias específicas (celiaquía, diabetes, alergias...)

✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

✓ Mesas redondas

✓ Silla alta para niños

Aseo adaptado en zonas comunes

- ✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: No

Ancho de paso de la puerta: Menor que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior, hacia el exterior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: No

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: No tiene suficiente espacio

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: No

Lavabo: Con grifo monomando, con pedestal / obstáculo

Entorno exterior



Aceras: Inclclinación importante

Pavimento homogéneo y antideslizante: No