



Restaurante Alfolí de la Sal

Restauración — Restaurantes



📍 Calle

Calle de la Estrella, 7 28180
Torrelaguna, Madrid (Madrid)
España

📅 Creado por

Rural 05/04/2018

☎ Contacto

Tlfno 918431653
restaurante@alfolidelasal.com
<http://www.alfolidelasal.com>

📅 Última modificación por

PREDIF Técnico 3 01/08/2024



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

Restaurante con cocina tradicional de la comarca y situado en un edificio de interés histórico, antigua Alhóndiga y más tarde depósito de sal. En su interior se encuentra una zona de cuevas, no accesibles a personas usuarias de silla de ruedas. Establecimiento no apto para personas de movilidad reducida.

Entrada



Acceso: Con resalte


✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Obstáculos en la puerta: Puerta de vidrio sin señalización visual, puerta difícil de abrir

Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Parcial

Iluminación adecuada: Sí

✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: No

✓ Establecimiento de varias plantas

Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Escalones / escalera

Datos de la escalera

Número de escalones: Más de 3

Altura del escalón en cm: 16

✓ Pasamanos

Areas de restauración



Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No

Carta con textos grandes y color contrastado: Sí

✓ Menú para personas con necesidades alimentarias específicas (celiaquía, diabetes, alergias...)


✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

✓ Silla alta para niños

Aseo adaptado en zonas comunes

- ✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Menor que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: No

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: No tiene suficiente espacio

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: No

Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal

Entorno exterior



Aceras: Adoquines, sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí