IGLESIA DE SANTO TOMÁS APÓSTOL					
Dirección	C. de la Iglesia, 8, 28192 El Berrueco, Madrid				
Uso general	Religioso				
Tipología	1 planta				
Servicios	-Celebración de eventos religiosos y reclamo turístico				



Algo alejada de la plaza de la Picota se encuentra la iglesia de Santo Tomás Apóstol, situada en la zona alta de la localidad, con espléndidas vistas sobre el embalse de El Atazar y hacia la sierra de La Cabrera.

En su entorno se agrupa la mayor concentración de viviendas tradicionales —muchas de ellas aflorando de la roca viva—, con grandes dinteles de granito, y huertos delimitados por cercas de piedra. La iglesia es del siglo XV, aunque se realizaron reformas en el XVIII.

De la iglesia destacan la portada de tres arcos de ladrillo con molduras, vinculada a la tradición románicomudéjar, y su potente torre de planta cuadrada.

## EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD

1		ACCE	SIBILIDAD A	L EDIFICIO	)			
COD.	Requerimiento Valor normal				ción actual			
COD.	normativo Accesible Practicable					cion actuai		
	Espacios exteriores							
			Desniveles,	pendiente			No	
1.1	Existencia de itinerario						accesible	
1.1	accesible	Anchu	ıra calles y caı	minos de a	cceso		No accesible	
	Planos maquetas						Accesible	
		Acces	so al edificio	•				
1.2		Al mismo nivel que e	l navimento ex	terior/ramn	na		No	
1.2		7 a mismo mver que e	r pavimonto ox	(torioi/rairip	, u		accesible	
1.3		Contras	ste cromático				No accesible	
		Ruena	iluminación				Accesible	
		Buoma	Número y/o	a la derec	ha o iunt	o al portero	No	
1.4	Seña	lización	letra del		automátic	-	accesible	
			portal + uso	altura e	ntre 1.5 r	n y 1.6 m	Accesible	
				SIA			No	
						l -	accesible	
1.5	Sistemas de comunicación llamada o apertura (en				la izquie		No aplica	
1.5		su caso)			ntre 0.9 m y 1.2 m l manipulación		No aplica No aplica	
		Puerta	as exteriores	idoli	типри	dolon	140 aprica	
4.0	Al mismos				Ø 1.8	Ø 4 4 m	No	
1.6	Al MISMO	nivel que el paviment		exterior/rampa		Ø 1.4 m	accesible	
1.7		Ángulo de apertu	ra		≥ 90°		Accesible	
4.0				0.9 m	0.8 m	Accesible		
1.8	Anchura ≥	Puertas automáticas			≥ 1.2 m		No aplica	
1.9		Fuera apertura			≤ 25 N		Accesible	
1.10		Felpudo (en su ca				enrasado	No aplica	
					F	ormas	No aplica	
1.11		Picaportes, tirado	res		Formas suaves y		No aplica	
		оцроноо, шаао			Altura 0.9-1.2m, los		No aplica	
4.42		Salidas do amorgo	ncia			ados 4 cm ra de doble	No aplica	
1.12		Salidas de emerge	ПСІА			idad ≤ 0.5	No aplica No aplica	
	_	_			Mecanismos de		No aplica	
1.13	Puertas de apertura automática Cédulas d					s de barrido	No aplica	
						smo manual	No aplica	
					Vidrio de seguridad		No aplica	
1.14		Puertas acristalad	las		Zócalo protector de		No aplica	
		V	estíbulo		В	andas	No aplica	
	I		ะอเเมนเบ		Ø 1.8			
1.15		Espacio libre			m m	Ø 1.4 m	Accesible	
1.16					Min	300 lux	Accesible	
1.17	I.17 Contraste cromático						No	
1.18	Pavimentos duros, antideslizantes, continuos y planos						Accesible	
1.18	Interruptores fácilmente localizables, buen contraste cromático, piloto luminoso,						Accesible Accesible	
	Mobiliario, mostradores y ventanillas accesibles						No	
4.1		woollario, mostrador	es y ventanilla	is accesible	es		accesible	
						elieve, sin	No aplica	
1.20	Recomendable planos y maquetas				Rotulación		No aplica	
					Recomendable Altura 0.9 m – 1.2		No aplica	
							No aplica	

3	ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS						
COD.	Requerimiento	Valor	normal	Situación actual			
ООВ.	normativo		Practicable	Oltuacioi	ii actuai		
Pasillos							
3.1	Desniveles		icia de desnivel	es o rampa	Accesible		
3.2	Anchura ≥	1.8 m ó 1.2 m	1	.1 m	Accesible		
3.3	Espacios de giro	Ø 1.5 m	Ø	1.4 m	Practicable		
3.4	Mobiliario	Col	ocado en el mis		Practicable		
3.5	lluminación		Bien iluminad	los	Accesible		
	Pu	ertas de pas	o interiores				
			Ø 1.8 m	Ø 1.4 m	No aplica		
3.6	Espacio libre a ambos la		Ø 1.2 m en pasillos =1.2		No aplica		
3.7	Angulo de apertur	a ≥	90°		No aplica		
			0.9 m	0.8 m	No aplica		
3.8	Anchura ≥	Puertas automáticas	1.2 m		No aplica		
	Sistemas de comunicación, llamada o apertura (En su caso)		A la izquierda		No aplica		
3.9			Altura entre 0.9 m y 1.2 m		No aplica		
	apertura (En su ca	130)	Fácil manipulación		No aplica		
3.10	Finanza de aperti	ura	≤	25 N	No aplica		
		Formas ergonómicas, fáciles de		No aplica			
3.11	Picaportes, tirado	Formas suave	No aplica				
0.11	Ficaportes, tiradores		Altura 0.9-1.2 m, verticales a 40		No aplica		
		Separados 4 cm del plano de la		No aplica			
3.12	Contraste cromático entre puertas y paredes				No aplica		
3.13	Ventanas o mirillas a 1.1 m en su caso				No aplica		
3.14	Salida de emerger	•	oble barra: 0.9m y	No aplica			
			Velocidad ≤ 0.5 m/s		No aplica		
3.15	Puertas de apertura au	tomática	Mecanismos	No aplica			
	,		Cedulas de barrido vertical Mecanismo manual de parada		No aplica		
			Vidrio de seguridad		No aplica		
3.16	Puertas acristaladas		Zócalo protector de 0.4 m		No aplica		
			Bandas s	eñalizadoras	No aplica		

4	DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES					
COD.	Requerimiento normativo	Valor no	actual			
ООВ.	-	actuai				
Zonas de atención al público y salas de espera						
	Punto de atención accesible				No aplica	
				Altura ≤ 1.1 m	-	
				Tramo de altura		
				0.8 m y longitud >	-	
4.1		Mostradores y v		1.2 Hueco en parte		
7.1		atención al	público	inferior 0.7 m x	_	
				0.5 m		
				Intensidad de luz		
				500 lux	-	
4.2		Dispositivo de inte	ercomunicación	dotado de bucle	-	
	Р	unto de llamada ac	cesible		-	
		Sistema				
4.3		intercomunicador	Mecanisi	mo accesible	-	
4.4		bidireccional  Rotulo indicativo de su función				
4.4		Rotulo I	ndicativo de su	Reserva de	-	
	Salas	s de espera		plazas s/4.36.	-	
4.5	Distancia en	tre filas de asientos		≥ 0.9 m		
4.6	Al menos un asiento a 45 c				-	
	<u> </u>	Aseos		-		
4.7	Nº elementos para	cada sexo	Uno por cad	da 10 o fracción	No aplica	
4.8	Espacio de distribuci	ón de aseos	Ø 1.8 m	Ø 1.4 m	-	
			Ø1.8 m, Ø1.5			
4.9	Espacio distribución in	Espacio distribución interior cabina			_	
7.3	Espacio distribucion il	(Recomendac	Ø 1.4 m	-		
			ión SUA)			
	Puerta	Anchura >	0.9m	0.8m	-	
4.10		en ambas cara icia el exterior d	s altura > 30 cm	-		
		ejo, posibilidad de	-			
4.11	Sistema de al			ielo tipo cordón o	<u> </u>	
4.12	Altura mínima interior			2.2 m	-	
4.13	Paviment			eslizante		
				or altura < 0.9m	_	
4.14	Espejos		Con un ligero desplome		-	
4.15	Perchas, toaller	os, etc.	Altura entre 0.9m y 1.2m		-	
4.16		ías de agua caliente	e protegidas		-	
			Sin pedestal		-	
4.17	Lavado	Altura	Cara superior 0.8m		-	
		Grifo	Monomando con palanca		-	
		Altura	45-50 cm		-	
		Equipo de	A ambos lados de anchura ≥80		-	
		transferencia		cm y largo ≥75 cm		
4.18	Inodoro		A ambos lados, al menos una		<u>-</u>	
<del>4</del> . 10	inodoro	Barras de apoyo	Longitud 90-80 cm Altura 70-75 cm		-	
			Distancia al eje del inodoro 30-		-	
				perficie y fácil de		
	<u>                                      </u>	descarga		nipular	<u> </u>	
4.19	Urinarios Al menos uno a 45 cm del suelo, -				-	
		Vestuarios y d				
4.20		omplementado con		No aplica		
4.21	Pulsador de a		Al menos en	-		
4.22	Espacio libre de distribución Ø1.8 m Ø1.4 m -				-	

4.23	Espacio libre en interior de cabina		Ø1.8 m	Ø1.4 m	-		
4.24	Espacio libre de paso ≥		1.2 m		-		
		Anchura >	0.9 m	0.8 m			
4.25	Puerta	Zócalo protector	en ambas cara	s altura > 30 cm			
4.25	Fuerta	Abatible hacia el exterior o corredera			-		
		Mecanismo de cier	re de fácil man	ejo, posibilidad de			
4.26	Banco	0.6 m (profundida	, ,	,	-		
		Área de utilizac			-		
			Abatible y	con respaldo			
4.27	Ducha	Asiento	0.4m (prof	undidad) x 0.4	-		
			Espacio a un lado ≥ 80 cm				
		Barras de apoyo			-		
4.28	4.28 Pasamanos en paredes						
Me	adores)						
4.29	Altura de elemer	No aplica					
4.30	Altura de toma	-					
4.31	Distancia a en	-					
4.32	Interruptores y pulsadore	-					
4.33		Contraste cromát	ico		-		
4.34	Interruptores de giro y palanca No se admite			-			
4.35	Iluminación con temporización en aseos y vestuarios No se admite			-			
	Plazas reservadas Una por cada 100 asientos o fracción en salas de						
	Plaza reservada para	0.8 x 1.2m en aproximación frontal			Practicable		
4.36	usuarios de silla de ruedas	0.8 x 1.5m en aproximación lateral					
		Asiento anejo para el acompañante					
		Itinerario accesible y próxima al acceso y salida del					
	Plaza reservada para	da para Una por cada 50 plazas o fracción en actividades					
4.37	usuarios con discapacidad	Bucle de inducción o similar			No accesible		
	auditiva	tiva Señalización					

5	INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN					
COD.	). Requerimiento normativo		Valor	normal	Situación	
COD.	Requerime	illo ilorillativo	CTE DB SUA 9	UNE 170001-1:2007	actual	
1.4	Entrada al edificio		SIA + flecha direccional en su caso	Número y/o letra del portal + uso del edificio. A la derecha o junto al portero automático	No accesible	
5.1	Itinerario	s accesibles	SIA		No accesible	
5.2	Ascensor	es accesibles	SIA		No aplica	
	Plazas	Usuarios de silla de ruedas	SIA		No accesible	
5.3	reservadas	Usurarios con discapacidad auditiva		Indicadores en autorrelieve y Braille (en zona	No accesible	
5.4	Plazas de	aparcamiento	SIA	ergonómica de interacción	No accesible	
5.5	Servicios higiénicos de uso general		Pictogramas normalizados de sexo, alto relieve, contraste cromático, altura 0.8-1.2m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada	del brazo), sin pantallas o cristaleras, iluminación uniforme, contrate cromático	No aplica	
5.6	Servicios higiénicos		SIA		No aplica	
5.7	Escaleras y rampas		Bandas señalizadoras visuales y táctiles en el acceso, 80 cm , anchura del itinerario y acanaladas perpendiculares al eje de la escalera	Franjas señalizadoras en escaleras y rampas del itinerario accesible	No aplica	
5.8	Grandes vestíbulos		Itinerario accesible hasta un punto de atención o de llamada accesible: Banda señalizadora visual y táctil, acanaladura paralela a la dirección de la marcha y anchura 40cm	Recomendable franja-guía de dirección Recomendable placas de orientación en vestíbulos con varias opciones de recorridos Recomendable planos y maquetas Bucle magnético y amplificadores	No aplica	